

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Координационного совета по охране труда
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

г. Белебей

«06» сентября 2024г

Присутствовали:

Председатель
Координационного
совета:

- Гумеров Н.К., заместитель главы Администрации - начальник
финансового управления

Секретарь
Координационного
совета:

- Асанова А.К., специалист по труду филиала ГКУ Республиканский
центр занятости населения по Белебеевскому району

Члены
Координационного
совета:

- Гумеров А.Р., главный инженер отдела сельского хозяйства
Администрации муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан;

- Ишмурзин Р.Р., главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ (по
согласованию);

- Гайфуллин Р.М., начальник отдела филиала ГКУ Республиканский
центр занятости населения по Белебеевскому району (по
согласованию);

- Галяутдинова Г.А., заместитель начальника Белебеевского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан (по согласованию);

- Зотов А.В., директор АНО ДПО УКК «Белебеевский» (по
согласованию);

- Давлетова Т.Л., начальник отдела ОБиЖ МКУ Управление
образования муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан;

- Варламова Л.В., специалист по охране труда МАУК «Центральная
межпоселенческая библиотека» муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан;

- Шалупкина И.В., председатель Белебеевской городской
территориальной организации Башкортостанской республиканской
организации Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений общественного обслуживания
Российской Федерации.

Приглашенные:

- Марков И.В., главный инженер ОАО «Керамика»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О причинах произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве и принятых мерах, направленных на предупреждение производственного травматизма работников в Открытом Акционерном Обществе «Керамика».

По вопросу повестки дня заслушали Маркова И.В., главного инженера ОАО «Керамика». Он проинформировал присутствующих об итогах проведенного расследования несчастного случая на производстве, происшедшего 01 августа 2024 года, о причинах несчастного случая и принятых мерах, направленных на предупреждение производственного травматизма работников в организации.

Несчастный, случай с оператором пульта управления в производстве стеновых изделий ОАО «Керамика» Федотовым А.Н. произошел 01.08.2024 года в 20.20 часов в цехе по производству кирпича по адресу: 452002, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д 1А, в результате защемления между неподвижными и движущимися предметами.

01.08.2024 года оператор пульта управления в производстве стеновых изделий Федотов А.Н. вышел на работу в соответствии с графиком сменности с 20.00 до 08.00 часов на свое закрепленное рабочее место - участок формовки кирпича. Переодевшись в спецодежду, в 19.50

часов с оператором пульта управления Яковлевым А.В. пришел в цех принимать оборудование от предыдущей смены. Приняв смену, работники проверили работу оборудования на холостом ходу - замечаний не было. При запуске в рабочем режиме выяснилось, что брус не заходит на отрезной подъемный стол (застревает на двухленточном конвейере) такая ситуация приводит автоматически к остановке всей линии, соответственно требуется наладка либо ремонт (в данном случае оказалось, что причина в пневматическом цилиндре, который подклинивал и требовалась его чистка.) Оператор Яковлев А.В. позвонил начальнику смены Стрельцову Н.В. и попросил, чтобы он подошел выяснить, в чем неисправность. После прихода Стрельцова Н.В., так же вызвали дежурных - электромонтера по ремонту оборудования Хазова А.В. и ведущего инженера-электроника КИПиА Бикмурзина М.Ф. Яковлев А.В. при помощи ключа на пульте управления отключил отрезной автомат, согласно инструкции по эксплуатации, возвратный конвейер оставался в работающем состоянии, так как не мешал дальнейшим действиям, то есть наладке. Начальник смены Стрельцов Н.В. с оператором пульта управления Яковлевым А.В. приступили к устранению неисправности в работе оборудования. Федотов А.Н. в это время находился возле пульта управления, конкретных заданий начальник смены Стрельцов Н.В. ему не выдавал. Из объяснений Федотова А.Н. установлено, что в это время он решил посмотреть состояние приямка на возвратном конвейере, в котором набираются отходы (глина, сырец). При осмотре Федотов А.Н. увидел, что между лентой конвейера и натяжным барабаном попал кусок сырца. Федотов А.Н. взяв скребок для чистки, направился удалять сырец, при этом конвейер не отключил, (со слов пострадавшего – забыл отключить, задумался, и не обратил внимания, что лента конвейера продолжает двигаться). Спустившись в приямок, к конвейеру и держа скребок правой рукой, удалил сырец. Вылезая из приямка, Федотов А.Н. повернулся через правое плечо лицом к выходу. В это время почувствовал рывок за левую руку, вылезая из приямка, направился к пульту управления отрезного автомата. В это время Стрельцов Н.В. и Яковлев А.В. увидели Федотова А.Н. без левой руки. Яковлев А.В. немедленно стал оказывать первую помощь пострадавшему, наложив кровоостанавливающий жгут. Начальник смены Стрельцов Н.В. вызывал бригаду скорой помощи. Прибывшие медицинские работники госпитализировали пострадавшего в ГБУЗ РБ Белебеевской ЦРБ. Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести, выданное отделением травматологии и ортопедии ГБУЗ РБ Белебеевской ЦРБ, Федотову А.Н. установлен диагноз: травматическая ампутация левого плеча на уровне верхней трети, травматический шок 2 степени, геморрагический шок 2 степени. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья, при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории «тяжелая». Комиссия установила причины, вызвавшие несчастный случай: начальник цеха по производству кирпича ОАО «Керамика» не обеспечил контроль за состоянием технологического оборудования, а именно натяжной барабан и натяжное устройство возвратного конвейера отрезного автомата Freumatic не огражден. Нарушены требования абз.2 ч.3 ст. 214 ТК РФ; п.154 «Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта», утв. Приказом Минтруда РФ от 18.11.2020 №814н, п.2.2 должностной инструкции начальника цеха, утв. 16.06.2021г. генеральным директором Ануфриевым А.А.; Главный инженер ОАО «Керамика» - в не разработке организационно-распорядительных документов, а именно - в инструкции не отражены необходимые требования при обслуживании и чистки сырца в приямке с указанием опасностей и связанных с ними профессиональных рисков, возможного причинения вреда здоровью работника и перечня конкретных мер, направленных на защиту работников от определенных опасностей; мероприятия по обеспечению безопасности труда при организации работ на оборудовании; в части соблюдения заводских требований к освещению конвейерной линии и обеспечения свободного доступа к нему с боковых сторон; нарушены требования абз.3 ч. 2 ст. 214 ТК РФ; п. 11 «Порядка разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», утв. Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 772н; п.6 Заметки по эксплуатации изделия, мер безопасности и хранения паспорта и руководства по эксплуатации. Начальник смены цеха по производству кирпича ОАО «Керамика» не обеспечил контроль за соблюдением инструкций по охране труда, ходом выполнения работ. Нарушены требования абз.2 ч. 3 ст. 214 ТК РФ; п.98 «Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта» утв. Приказом Минтруда РФ от 18.11.2020 № 814н; п. 2.15.4 должностной инструкции начальника смены утв. 01.01.2006 генеральным директором. Генеральный директор - не функционировании системы управления охраной труда. Нарушены требования абз. 3 ч.3 ст.214 ТК РФ.

Заслушав информацию главного инженера ОАО «Керамика» Маркова И.В.,

РЕШИЛИ:

1. Информацию о причинах произошедшего несчастного случая на производстве и принятых мерах, направленных на предупреждение производственного травматизма работников в ОАО «Керамика» принять к сведению.

2. Руководителю организаций:

- обстоятельства и причины тяжелого несчастного случая с оператором пульта управления в производстве стеновых изделий Федотовым А.Н. довести до сведения персонала ОАО «Керамика».

- провести внеплановые инструктажи по охране труда;

- оборудовать натяжной барабан возвратного конвейера с отрезного автомата Freumatic системой автоматической остановки и отключения от источников энергии, исключающей доступ работников в эти полости при ручной уборке;

- пересмотреть инструкцию по охране труда для операторов пульта управления и наладчиков технологической линии по производству стеновых материалов», утвержденной главным инженером ОАО «Керамика» Марковым И.В.;

- идентифицировать опасность воздействие затягивания в оборудование, разработать соответствующие мероприятия по управлению профессиональным риском.

Председатель Координационного совета

Секретарь Координационного совета



Н.К. Гумеров

А.К. Асанова